







Terävät särmät poistetaan

Osa	Nimitys	Piir. n:o, koodi	Aines,mitat,muoto	Kpl
Tuotteen nimi tai n:o		DF800 saranaremontti 2018	Valmistaja	1+1 kpl
TriAnna Oy Assembly Automatics		Yleistoleranssit		Pintakäsittely
				Finish
				Mittakaava
				Suunn.
Oikea takasarana. (Vasen peilikuvana) Rungon koneistus		ISO 2768-mK		Muutt.
				Hyv.
				Piirustuksen numero
				Korvaa
				Korvattu